


Indicación técnica para pestillos de tensión de torsión con empuñadura embutida y placa de sujeción a juego


1. Aplicación:



Comprobar que la empuñadura esté en la posición „OFF“. Colocar el pestillo de tensión de torsión en la placa de sujeción y girar la empuñadura a la posición „ON“. Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.


2. Función:

Al girar la empuñadura, el pasador se enclava en la placa de sujeción, el muelle se comprime, presionando la placa hacia abajo.




Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).




Tolerancias de producción:



Ejemplo de aplicación:

Cambio de un dispositivo de comprobación



Cambio de la guía para el embalaje exterior

