

Описание товара/фотография продукта



Описание

Указание:

Программное обеспечение позволяет еще до проведения монтажа запрограммировать соответствующие параметры указания положения. Работа с программой не представляет собой никаких сложностей. Такие параметры, как измеряемое значение за один оборот, положение запятой и т. п. задаются или непосредственно, или с помощью интерактивных кнопок. Ввод запрещенных параметров автоматически распознается программой.

В комплекте с соединительным кабелем USB.

Чертежи

Stop	-46.6	Offset modus	Aus	Sprache	Deutsch	Reboot		
		Relativmaß	Aus		Englisch			
Einbaulage	02	02	04	Betriebsmodus	Länge	Länge	0..360°	+/- 180°
Messwert / Umdr.	3600		Set	Offsetwert	0		Set	
Kommastelle	1	0	1	Reset auf Offsetwert				
Anzeigedivisor	1	1	10	Parameter in Datei schreiben				
Zählrichtung	e	i	e	Parameter aus Datei lesen				
Tastenbedienung	Direkt	D	V	Parameter aus Gerät lesen				

Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение
K0411.09	Соединительный USB-кабель